

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Сорочинскому городскому округу, Тоцкому и Красногвардейскому районам**
461900, г.Сорочинск ул.1 Мая, 1, E-mail: ogpn_sor@mail.ru

Предписание N 78/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Государственному казенному образовательному учреждению для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей "Детский дом" с. Кирсановка Тоцкого района Оренбургской области

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),
владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника ОНДиПР по Сорочинскому городскому округу, Тоцкому и Красногвардейскому районам (главного государственного инспектора Сорочинского городского округа, Тоцкого и Красногвардейского районов по пожарному надзору) № 78 от 25 апреля 2017 года ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. 02.05.2017 г. по 11 ч. 00 мин. 29.05.2017 г. заместителем начальника ОНДиПР по Сорочинскому городскому округу, Тоцкому и Красногвардейскому районам подполковником внутренней службы Муратовым Рамилем Каримовичем проведена плановая выездная проверка территории, зданий и помещений Государственного казенного образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Детский дом" с. Кирсановка Тоцкого района Оренбургской области по адресу: Оренбургская область, Тоцкий район с. Кирсановка ул. Советская 69.

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего проверку,
наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором ГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Детский дом" с. Кирсановка Тоцкого района Оренбургской области Дементьевой Мариной Сергеевной.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвовавших в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Руководителем объекта не разработана и не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII правил противопожарного режима в РФ (утв. ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390).	п.2 ППР в РФ (утв. ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390)	25.09.2017	
2	Руководитель организации не обеспечивает наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения.	п.9 ППР в РФ (утв. ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390)	25.09.2017	
3	На объекте с ночным пребыванием людей руководитель организации не обеспечивает наличие электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного). Дежурный персонал (ночной воспитатель и сторож) обеспечен только одним электрическим фонарем.	п.9 ППР в РФ (утв. ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390)	25.09.2017	
4	Руководителем организации не определен порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.	ППР в РФ (утв. ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390) п.3	25.09.2017	
5	Направление движения к пожарному водоему, яв-	п.55 ППР в РФ (утв.	25.09.2017	

	ляющим источником противопожарного водоснабжения, не обозначено указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до его месторасположения.	ПП РФ от 25.04.2012 г. №390)	
Здание спального корпуса			
6	Руководитель организации не организовал проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крыше здания спального корпуса с составлением соответствующего акта испытаний.	п.24 ППР в РФ (утв. ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390)	29.02.2018
7	Эвакуационное освещение в здании учебного корпуса не включается автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	п.43. ППР в РФ (утв. ПП РФ от 25.04.2012 г. №390)	29.02.2018
8	Внутренний противопожарный водопровод находится в неисправном состоянии (отсутствует вода).	п.55. ППР в РФ (утв. ПП РФ от 25.04.2012 г. №390); п.2.4.1. ППБ 101-89	29.02.2018
9	Руководитель учреждения не организует проведение проверок работоспособности сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.	п.55. ППР в РФ (утв. ПП РФ от 25.04.2012 г. №390)	29.02.2018
10	Пожарный рукав в ПК на II этаже в левом крыле не присоединен к пожарному крану и пожарному стволу	п. 57 ППР в РФ (утв. ПП РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)	29.02.2018
11	Покрытие пола спального корпуса, в коридоре первого этажа (левое крыло) и второго этажа (правое крыло), выполнено из горючего материала (ковровая дорожка), чем не достигнута группа воспламеняемости В2, группа распространения пламени РП2, группа дымообразующей способности Д3, группа токсичности Т2.	п.6.25*. СНИП 21-01-97*	29.02.2018
12	Для выхода на кровлю здания спального корпуса из лестничных клеток, предусмотрены деревянные люки, защищенные с двух сторон негорючими материалами (железом), но у которых в результате эксплуатации образовались зазоры между люком и коробкой, в которой установлен данный люк, что не обеспечивает предел огнестойкости при пожаре Е1 30 (30 минут) в результате не герметичности.	п.п. 7.20, 8.4*. СНИП 21-01-97*	29.02.2018
13	Планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара выполнены не в соответствии с требованиями ГОСТ РФ 12.2.143-2002, а именно отсутствует текстовая часть.	ГОСТ РФ 12.2.143-2002 п.6.7; п.7 ППР в РФ (утв. ПП РФ от 25.04.2012 г. №390)	29.02.2018
14	Отделка стен и потолка на путях эвакуации в общем коридоре здания спального корпуса выполнена в 2013 г. горючим материалом (пластиковые панели) с пожарной опасностью более чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2.	СНИП 21-01-97* п.6.25*, СП 1.13130.2009 п.4.3.2; ч.6 ст.134, таб.28 Ф3 от 22.07.08г. №123-ФЗ.	29.02.2018
15	Высота горизонтального участка пути эвакуации в лестничной клетке на уровне первого этажа спального корпуса при выходе непосредственно наружу менее 2м (фактически 1,84м).	п.33 ППР в РФ (утв. ПП РФ от 25.04.2012 г. №390); п.6.27 СНИП 21-01-97*	29.02.2018
16	Из коридора 2-го этажа спального корпуса на пути движения к внутренней лестнице в полу здания выполнен перепад высоты 14 см, без устройства лестницы с числом ступеней не менее трех или пандус с уклоном не более 1:6.	п.36. ППР в РФ (утв. ПП РФ от 25.04.2012 г. №390); п.5.9. СНИП 31-06-2009; п.6.28*. СНИП 21-01-97*	29.02.2018
Здание учебного корпуса			
17	Покрытие пола, в общем коридоре учебного корпуса на I и II этажах, выполнено из горючего материала (линолеум), чем не достигнута группа горючести Г2, группа распространения пламени РП2, группа дымообразующей способности Д2, группа токсичности Т2.	п. 33 ППР в РФ (утв. ПП РФ от 25 апреля 2012 г. № 390); п.3.5. СНИП II-Л.2-62; п.1.8. СНИП 2.01.02.-	29.02.2018

		85*; п.6.25*. СНИП 21-01-97*		
18	Эвакуационное освещение в здании учебного корпуса не включается автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	п.43. ППР в РФ (утв. ПП РФ от 25.04.2012 г. №390)	29.02.2018	
19	Для выхода на кровлю здания учебного корпуса из лестничных клеток, предусмотрены деревянные люки, защищенные с двух сторон негорючими материалами (железом), но у которых в результате эксплуатации образовались зазоры между люком и коробкой, в которой установлен данный люк, что не обеспечивает предел огнестойкости при пожаре EI 30 (30 минут) в результате не герметичности.	прим. 1 п.4.8. СНИП II-A.5-62; п.п. 7.20, 8.4*. СНИП 21-01-97*	29.02.2018	
20	Электросветильники в здании учебного корпуса (подсобное помещение) эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями) предусмотренными конструкцией светильников.	п.42. ППР в РФ (утв. ПП РФ от 25.04.2012 г. №390); п.2.3.5. ППБ 101-89	29.02.2018	
21	Ширина второго эвакуационного выхода из здания учебного корпуса наружу, при числе эвакуирующихся более 15 чел., составляет менее 1,2 м (0,7м).	п.33. ППР в РФ (утв. ПП РФ от 25.04.2012 г. №390); п.6.16. СНИП 21-01-97*	29.02.2018	
22	Отсутствуют ограждения наружных лестничных маршей и выходных площадок (у второго эвакуационного выхода из помещения спортивного зала) при высоте от уровня тротуара более 45 см (60см и 55см). Вертикальные элементы в ограждениях выполняются с просветом не более 0,1 м, а горизонтальные членения в ограждениях не допускаются.	п.3.10. СНИП II-J1.2-62; п.6.28*. СНИП 21-01-97*; п.5.5. СНИП 31-06-2009; ГОСТ 25772-83* п.1.3 таблица 2	29.02.2018	
23	Планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара выполнены не в соответствии с требованиями ГОСТ РФ 12.2.143-2002, а именно отсутствует текстовая часть.	ГОСТ РФ 12.2.143-2002 п.6.7; п.7 ППР в РФ (утв. ПП РФ от 25.04.2012 г. №390)	29.02.2018	
24	Проступи ступеней наружной пожарной лестницы здания учебного корпуса со 2-го этажа 2-х этажного корпуса выполнены металлическими прутами диаметром около 0,015 м., имеющими зазор около 0,03 м., т.е. отсутствуют сплошные проступи шириной не менее 0,2 м.,	п.33 ППР в РФ (утв. ПП РФ от 25.04.2012 г. №390); п.5.2.16 СП.1.13130.2009; ст.89, ч.3 ст.4. п.2 ч.1 ст.6 ФЗ от 22.07.08г. №123-ФЗ	29.02.2018	
25	Здание 2-х этажного учебного корпуса не имеет ограждения кровли по её северной и южной кромкам.	п.7.16. СП 4. 13130.2013; ч.2 ст.6, ч.3 ст.4 ФЗ ФЗ от 22.07.08г. №123-ФЗ	29.02.2018	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.

№ 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника ОНДиПР по Сорочинскому городскому округу,
Тоцкому и Красногвардейскому районам Муратов Р.К.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

“ 29 ” мая 20 17 г.



(подпись)
М.Л.П.

Предписание для исполнения получил:

Директор ГКОУ для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей "Дет-
ский дом" с. Кирсановка Тоцкого района
Оренбургской области



(подпись)

“ 4 ” июля 20 17 г.

(должность)

М.С.Дементьева
(фамилия, инициалы)